




Abmessungen (mm)



Durchflußcharakteristik




Hysterese



Zubehör

Manometer



Typ:
G 50. 3/ 6 R
G 50. 6/10 R
G 50.10/16 R
G 50.16/25 R

Winkel



Typ: ZW.11

Einsatzbeispiel

