




Abmessungen (mm)



Durchflußcharakteristik




Hysterese




Zubehör

Manometer



Typ:
G 40. 3/ 6 R
G 40. 6/10 R
G 40.10/16 R


Druckfeder



Typ:
0,1- 3: C.11-81
0,2- 6: C.11-82


Mutter

M 30 x 1,5



Typ: C.00-34

Winkel - Bausatz



Typ: ZW.00

Einsatzbeispiel

